


Приложение
к паспорту доступности



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МАДОУ
«Детский сад с. Дубовый Мыс»
Н.Н. Онуфриева Н.Н. Онуфриева
(приказ от 01.12.2023г. № 39)

ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад с. Дубовый Мыс»

№	Выявленные нарушения и замечания	и мероприятия по временному приспособлению объекта	Перечень мероприятий по адаптации объекта	срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае не возможности адаптации объекта
1	Территории, прилегающей к зданию				
1.1	Отсутствует кнопка вызова технического персонала на воротах учреждения	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Демонтаж и монтаж новой конструкции ворот с установкой кнопки вызова для всех МГН	2030	
1.2	Территория (тротуар к входу для МГН) не соответствует нормам	Выравнивание покрытия на пути следования МГН	Капитальный ремонт асфальтового покрытия, с установкой вдоль пути следования поручней	2030	
	Отсутствие акустического оборудования и тактильных символов в зонах, находящихся по маршруту до зоны целевого назначения	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Установка акустического оборудования и тактильных символов в зонах, находящихся по маршруту до зоны целевого назначения	2030	
2	Вход в здание				
2.1	Отсутствие пандусов	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2030	
2.2	Высота порога дверных коробок	Индивидуальная помощь	Капитальный ремонт	2030	

Приложение
к паспорту доступности

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МАДОУ
«Детский сад с. Дубовый Мыс»
Н.Н. Онуфриева
(приказ от 01.12.2023г. № 39)

ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад с. Дубовый Мыс»

№	Выявленные нарушения и замечания	и мероприятия по временному приспособлению объекта	Перечень мероприятий по адаптации объекта	срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае не возможности адаптации объекта
1	Территории, прилегающей к зданию				
1.1	Отсутствует кнопка вызова технического персонала на воротах учреждения	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Демонтаж и монтаж новой конструкции ворот с установкой кнопки вызова для всех МГН	2030	
1.2	Территория (тротуар к входу для МГН) не соответствует нормам	Выравнивание покрытия на пути следования МГН	Капитальный ремонт асфальтового покрытия, с установкой вдоль пути следования поручней	2030	
	Отсутствие акустического оборудования и тактильных символов в зонах, находящихся по маршруту до зоны целевого назначения	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Установка акустического оборудования и тактильных символов в зонах, находящихся по маршруту до зоны целевого назначения	2030	
2	Вход в здание				
2.1	Отсутствие пандусов	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2030	
2.2	Высота порога дверных коробок	Индивидуальная помощь	Капитальный ремонт	2030	

	внутри здания превышает 0,025 м	ответственных лиц			
2.3	Тамбур не соответствует установленным нормам	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2030	
2.4	Входная площадка не соответствует норме	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Провести реконструкцию	2030	
2.5	Дверные проемы, двери не соответствуют нормам	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2030	
3	Пути движения внутри здания				
3.1	Доступный маршрут не обозначен знаками	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Разместить знаки по маршруту движения	2027	
4	Санитарно-гигиенические помещения				
4.1	Туалетная комната не соответствует установленным нормам	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2030	
5	Система информации				
5.1	Система информации на объекте отсутствует	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Приобрести и установить необходимое оборудование (визуальные, звуковые, тактильные)	2027	